CITAS: 279-4500

RICARDO PÉREZ, S.A.
PENONOME
CONSULTA PRELIMINAR DE SERVICIOS

ATENCION AL CLIENTE: 800-0050

Cliente: 511-7765 - FCC CONSTRUCCION DE CENTROAMER		**No. Orden:** 4204	**Marca:** TOYOTA
Céd / Ruc: 409464-1-1106	**F/Pago:** Contado	**Modelo:** KUN25L-HRMDH HILUX	**Recorrido Km/hrs:** 55,930
C.S.: TALLER PLANTA	**Asesor:** SABAS ORTEGA	**Serie:** MR0FR22G500623928	**Motor:** 2KD-5905422
O/C:	**Contrato:**	**Placa:** 603966	**F. Venta:** 28-dic-2012
Fecha Documento:			

Comentarios del Cliente

EM 1 HORA 02:30 PM . / MANT. 55 MIL KM /CONTRATO CUENTA 7711618 SR LEONARDO TORRES TEL 6983-7158 OFICIAL DE LA CUENTA JOSE DE LEON / NADA ADICIONAL. - Servicios Adicionales: TIEMPO

Comentarios del Asesor de Servicio

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Descuento	Monto
peraciones					
0B1D03BE	SERVICIO DE 55,000 KM (BAHIA EXPRESS)		55.30	0.00	55.30
				Total:	**55.30**

Total:	**55.30**
Descuento:	**0.00**
Subtotal Neto:	**55.30**
Itbms:	**3.87**
Total a Pagar:	**59.17**

** Descuento por Promoción

*Exento de I.T.B.M.

RECOMENDACIONES SEGÚN INSPECCIÓN

debe cambiar urgente tacos delanteros, filtro de cabina,filtro de aire,correas .

94-157-L
Denis Y. Ortiz M.
4-717-2069

Auto toma cita a las 2:30 pm
se toma espacio disponible al momento
de llegar el auto se atiende de 2:00 pm a 2:30 pm
J. C. P.

CITAS: 279-4500

RICARDO PÉREZ, S.A.
PENONOME
CONSULTA PRELIMINAR DE SERVICIOS

ATENCION AL CLIENTE: 800-0050

Cliente: 511-7765 - FCC CONSTRUCCION DE CENTROAMER		No. Orden: 4200	Marca: TOYOTA
Céd / Ruc: 409464-1-1106	F/Pago: Contado	Modelo: KUN25L-HRMDH HILUX	Recorrido Km/hrs: 52,786
C.S.: TALLER PLANTA	Asesor: SABAS ORTEGA	Serie: MR0FR22G500688553	Motor: 2KD-U124109
O/C:	Contrato:	Placa: 813673	F. Venta: 28-dic-2012
Fecha Documento:			

Comentarios del Cliente

EM 1 HORA 10:00 AM MANTENIMIENTO DE 50 MIL KMS CON CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE CONTRATO 7711618 SR. LEONARDO TORRES TEL 69837158 OFICIAL JOSE DE LEON.

Comentarios del Asesor de Servicio

Código	Descripción	Cantidad		Precio	Descuento	Monto
Operaciones						
0B1C83BE	SERVICIO DE 50,000 KM (BAHIA EXPRESS)			118.50	0.00	118.50
				Total:		118.50
Repuesto						
23390-0L041	ELEMENTO, FILTRO DE COMBUSTIBLE	1.00		28.93	4.34	28.93
90430-12031	EMPAQUE (TAPON DE DRENAJE DE DEPOSITO DE ACEITE)	1.00		1.12	0.17	1.12
90915-YZZG1	FILTRO DE ACEITE	1.00		15.89	2.38	15.89
				Total:		45.94
Materiales						
MOC-10381	LIMPIADOR DE FRENOS Y PARTES	1.00	**	3.70	0.00	3.70
15W40-DELVAC-MX -T	LUBRICANTE 15W40 DELVAC MX MOBIL TOTE	8.00	**	5.48	0.00	43.84
				Total:		47.54

Total:	211.98
Descuento:	6.89
Subtotal Neto:	205.09
Itbms:	14.36
Total a Pagar:	219.45

** Descuento por Promoción

*Exento de I.T.B.M.

RECOMENDACIONES SEGÚN INSPECCIÓN

se recomienda cambio de tacos delanteros proximos 5,000 km, cambio urgente de filtro de aire del motor, motor flush, limpieza de los inyectores,y limpieza del aire acondicionado + filro de cabina.

94-169-L

Domingo Fasel Cortes F.

CITAS: 279-4500

RICARDO PÉREZ, S.A.
PENONOME
CONSULTA PRELIMINAR DE SERVICIOS

TENCION AL CLIENTE: 800-0050

Cliente: 511-7765 - FCC CONSTRUCCION DE CENTROAMER		No. Orden: 4190	Marca: TOYOTA
Céd / Ruc: 409464-1-1106	F/Pago: Contado	Modelo: KUN25L-HRMDH HILUX	Recorrido Km/hrs: 40,937
C.S.: TALLER PLANTA	Asesor: SABAS ORTEGA	Serie: MR0FR22G300690737	Motor: 2KD-5903027
O/C:	Contrato:	Placa: 603963	F. Venta: 28-dic-2012
Fecha Documento:			

Comentarios del Cliente

EM1 HORA 02:50 PM MANTENIMIENTO DE 40 MIL KMS CONTRATO 7711618 SR JUAN CARLOS 6707-4493//6624-3526 OFICIAL DE LA CUENTA JOSE DE LEON ESPERA EL AUTO. - Servicios Adicionales: TIEMPO INDICADO POR SABAS

Comentarios del Asesor de Servicio

Código	Descripción	Cantidad		Precio	Descuento	Monto
peraciones						
0B1C23BE	SERVICIO DE 40,000 KM (BAHIA EXPRESS)			181.70	0.00	181.70
				Total:		181.70
epuesto						
08823-80010	LIQUIDO DE FRENOS DOT3 0.354L (12 oz)	2.00		7.34	2.20	14.68
17801-0C010	FILTRO DE AIRE	1.00		52.93	7.94	52.93
23390-0L041	ELEMENTO, FILTRO DE COMBUSTIBLE	1.00		28.93	4.34	28.93
90430-12031	EMPAQUE (TAPON DE DRENAJE DE DEPOSITO DE ACEITE)	1.00		1.12	0.17	1.12
90915-YZZG1	FILTRO DE ACEITE	1.00		15.89	2.38	15.89
ATF-DIII	ACEITE DE TRANSMISION AUTOMATICA EN 1/4 D-III	2.00		4.95	1.49	9.90
PENNZOIL-80W90	PENNZOIL-80W90 LSD CUARTO	4.00		9.91	5.95	39.64
SHELL-80W90QT	SHELL SPIRAX A 80W90 REG CUARTO	7.00		9.91	10.41	69.37
				Total:		232.46
aterlales						
MOC-10381	LIMPIADOR DE FRENOS Y PARTES	1.00	**	3.70	0.00	3.70
15W40-DELVAC-MX -T	LUBRICANTE 15W40 DELVAC MX MOBIL TOTE	8.00	**	5.48	0.00	43.84
				Total:		47.54

Total:	461.70
Descuento:	34.88
Subtotal Neto:	426.82
Itbms:	29.88
Total a Pagar:	456.70

** Descuento por Promoción

*Exento de I.T.B.M.

RECOMENDACIONES SEGÚN INSPECCIÓN

asiento del conductor estaba mojado totalmente al momento del recibo.debe cambiar filtro del aire acondicionado urgent mas limpieza

Daniel J. Arts m.
4-719 2069 94-156-L

CITAS: 279-4500

RICARDO PÉREZ, S.A.
PENONOME
COMPROBANTE DE SERVICIO

ATENCION AL CLIENTE: 800-0050

N° 982

Cliente: 511-7765 - FCC CONSTRUCCION DE CENTROAMER		No.Orden: 4118	Marca: TOYOTA
Céd / Ruc: 409464-1-1106	F/Pago: Contado	Modelo: KUN25L-HRMDH HILUX	Recorrido km/hrs: 66138
C.S.: TALLER PLANTA	Asesor:	Serie: MR0FR22G500620723	Motor: 2KD-U122589
O/C:	Contrato: 7711618	Placa: 813674	F. Venta: 28-dic-2012
Fecha Documento:23-nov-2013 4:05 pm			

Comentario del cliente

Imovil 1 hora 02:00 pm Mante 60 MIL KMS CON FILTRO DE COMBUSTIBLE CONTRATO CUENTA 7711618 LEONARDO TORRES TEL 69837158OFICIAL DE LA CUENTA JOSE DE LEON/NADA ADICIONAL - Servicios Adicionales: DIRECCION LLANO GRANDE FCC// CONSULTADO CON SABAS

Comentario del Asesor de Servicio

Código	Descripción	Cantidad
0B1D33TM	SERVICIO DE 60,000 KM (TALLER MOVIL)	
17801-0C010	FILTRO DE AIRE	1.00
23390-0L041	ELEMENTO, FILTRO DE COMBUSTIBLE	1.00
90430-12031	EMPAQUE (TAPON DE DRENAJE DE DEPOSITO DE ACEITE)	1.00
90915-YZZG1	FILTRO DE ACEITE	1.00
MOC-10381	LIMPIADOR DE FRENOS Y PARTES	1.00
15W40-DELVAC-MX-T	LUBRICANTE 15W40 DELVAC MX MOBIL TOTE	8.00

94-168-L

66,138

RECOMENDACIONES SEGÚN INSPECCIÓN
debe cambiar las bandas de freno urgente.

Firma del cliente _____

CITAS: 279-4500

RICARDO PÉREZ, S.A.
PENONOME
COMPROBANTE DE SERVICIO

ATENCION AL CLIENTE: 800-0050

N° 982

Cliente: 511-7765 - FCC CONSTRUCCION DE CENTROAMER		No.Orden: 4118	Marca: TOYOTA
Céd / Ruc: 409464-1-1106	F/Pago: Contado	Modelo: KUN25L-HRMDH HILUX	Recorrido km/hrs: 66138
C.S.: TALLER PLANTA	Asesor:	Serie: MR0FR22G500620723	Motor: 2KD-U122589
O/C:	Contrato: 7711618	Placa: 813674	F. Venta: 28-dic-2012
Fecha Documento:23-nov-2013 4:05 pm			

Comentario del cliente

tmovil 1 hora 02:00 pm Mante 60 MIL KMS CON FILTRO DE COMBUSTIBLE CONTRATO CUENTA 7711618 LEONARDO TORRES TEL 69837158OFICIAL DE LA CUENTA JOSE DE LEON/NADA ADICIONAL - Servicios Adicionales: DIRECCION LLANO GRANDE FCC// CONSULTADO CON SABAS

Comentario del Asesor de Servicio

Código	Descripción	Cantidad
0B1D33TM	SERVICIO DE 60,000 KM (TALLER MOVIL)	
17801-0C010	FILTRO DE AIRE	1.00
23390-0L041	ELEMENTO, FILTRO DE COMBUSTIBLE	1.00
90430-12031	EMPAQUE (TAPON DE DRENAJE DE DEPOSITO DE ACEITE)	1.00
90915-YZZG1	FILTRO DE ACEITE	1.00
MOC-10381	LIMPIADOR DE FRENOS Y PARTES	1.00
15W40-DELVAC-MX-T	LUBRICANTE 15W40 DELVAC MX MOBIL TOTE	8.00

94-168-L
66,138

RECOMENDACIONES SEGÚN INSPECCIÓN
debe cambiar las bandas de freno urgente.

Firma del cliente _____

CITAS: 279-4500

RICARDO PÉREZ, S.A.
PENONOME
COMPROBANTE DE SERVICIO

ATENCION AL CLIENTE: 800-0050

N° 946

Cliente: 511-7765 - FCC CONSTRUCCION DE CENTROAMER		**No.Orden:** 3969	**Marca:** TOYOTA
Céd / Ruc: 409464-1-1106	**F/Pago:** Contado	**Modelo:** KUN25L-HRMDH HILUX	**Recorrido km/hrs:** 27435
C.S.: TALLER PLANTA	**Asesor:**	**Serie:** MR0FR22G300621109	**Motor:** 2KD-U126553
O/C:	**Contrato:** 7711618	**Placa:** 813675	**F. Venta:** 28-dic-2012
Fecha Documento: 13-nov-2013 5:39 pm			

Comentario del cliente

TMOVIL 1 HORA 11.05 AM MANTENIMIENTO DE 30 MIL KMS CONTRATO 7711618 SR. LEONARDO TORRES TEL 6983-7158 OFICIAL JOSE DE LEON // NADA ADICIONAL - Servicios Adicionales: DIRECCION plantel en Llano Grande de la Pintada 94-167

Comentario del Asesor de Servicio

Código	Descripción	Cantidad
0B1B73TM	SERVICIO DE 30,000 KM (TALLER MOVIL)	
23390-0L041	ELEMENTO, FILTRO DE COMBUSTIBLE	1.00
90430-12031	EMPAQUE (TAPON DE DRENAJE DE DEPOSITO DE ACEITE)	1.00
90915-YZZG1	FILTRO DE ACEITE	1.00
SHELL-15W40G	SHELL RIMULA R3 X 15W-40 GL	1.00
SHELL-15W40QT	SHELL RIMULA R3 X 15W-40 QT	4.00
MOC-10381	LIMPIADOR DE FRENOS Y PARTES	1.00



RECOMENDACIONES SEGÚN INSPECCIÓN
se hizo servicio de 30,000 km.+ cambio de filtro de combustible.

Firma del cliente _____

CITAS: 279-4500

RICARDO PÉREZ, S.A.
PENONOME
COMPROBANTE DE SERVICIO

ATENCION AL CLIENTE: 800-0050

N° 915

Cliente: 511-7765 - FCC CONSTRUCCION DE CENTROAMER		No.Orden: 3842	Marca: TOYOTA
Céd / Ruc: 409464-1-1106	F/Pago: Contado	Modelo: KUN25L-HRMDH HILUX	Recorrido km/hrs: 37350
C.S.: TALLER PLANTA	Asesor:	Serie: MR0FR22G300690219	Motor: 2KD-5894087
O/C:	Contrato: 7711618	Placa: 813687	F. Venta: 28-dic-2012
Fecha Documento:24-oct-2013 8:29 pm			

Comentario del cliente

Mantenimiento de 35,000 km taller movil

Comentario del Asesor de Servicio

Código	Descripción	Cantidad
0B1C03TM	SERVICIO DE 35,000 KM (TALLER MOVIL)	
23390-0L041	ELEMENTO, FILTRO DE COMBUSTIBLE	1.00
90430-12031	EMPAQUE (TAPON DE DRENAJE DE DEPOSITO DE ACEITE)	1.00
90915-YZZG1	FILTRO DE ACEITE	1.00
SHELL-15W40QT	SHELL RIMULA R3 X 15W-40 QT	8.00

94-161-L
37,350

RECOMENDACIONES SEGÚN INSPECCIÓN

Firma del cliente _____

CITAS: 279-4500

RICARDO PÉREZ, S.A.
PENONOME
COMPROBANTE DE SERVICIO

ATENCION AL CLIENTE: 800-0050

N° 914

Cliente: 511-7765 - FCC CONSTRUCCION DE CENTROAMER		No.Orden: 3827	Marca: TOYOTA
Céd / Ruc: 409464-1-1106	F/Pago: Contado	Modelo: KUN25L-HRMDH HILUX	Recorrido km/hrs: 46923
C.S.: TALLER PLANTA	Asesor:	Serie: MR0FR22G500688553	Motor: 2KD-U124109
O/C:	Contrato: 7711618	Placa: 813673	F. Venta: 28-dic-2012
Fecha Documento: 24-oct-2013 8:15 pm			

Comentario del cliente

EM 1 HORA 03:20 PM MANTENIMIENTO DE 45 MIL KMS CON CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE CONTRATO 7711618 SR. LEONARDO TORRES TEL 69837158 OFICIAL JOSE DE LEON.

Comentario del Asesor de Servicio

Código	Descripción	Cantidad
0B1C53TM	SERVICIO DE 45,000 KM (TALLER MOVIL)	
23390-0L041	ELEMENTO, FILTRO DE COMBUSTIBLE	1.00
90430-12031	EMPAQUE (TAPON DE DRENAJE DE DEPOSITO DE ACEITE)	1.00
90915-YZZG1	FILTRO DE ACEITE	1.00
SHELL-15W40QT	SHELL RIMULA R3 X 15W-40 QT	8.00

94-169-L
46,923

RECOMENDACIONES SEGÚN INSPECCIÓN

Firma del cliente _____

CITAS: 279-4500

RICARDO PÉREZ, S.A.
PENONOME
COMPROBANTE DE SERVICIO

ATENCION AL CLIENTE: 800-0050

N° 916

Cliente: 511-7765 - FCC CONSTRUCCION DE CENTROAMER		**No.Orden:** 3826	**Marca:** TOYOTA
Céd / Ruc: 409464-1-1106	**F/Pago:** Contado	**Modelo:** KUN25L-HRMDH HILUX	**Recorrido km/hrs:** 39587
C.S.: TALLER PLANTA	**Asesor:**	**Serie:** MR0FR22G300624463	**Motor:** 2KD-5913674
O/C:	**Contrato:** 7711618	**Placa:** 603975	**F. Venta:** 28-dic-2012
Fecha Documento: 24-oct-2013 8:39 pm			

Comentario del cliente

EM 1 HORA 10:00 AM Mante 40 MIL KMS CON FILTRO DE COMBUSTIBLE CONTRATO CUENTA 7711618 SR. LEONARDO TORRES TEL 6983-1758 OFICIAL DE LA CUENTA JOSE DE LEON/NADA ADICIONAL.

Comentario del Asesor de Servicio

Código	Descripción	Cantidad
0B1C23TM	SERVICIO DE 40,000 KM (TALLER MOVIL)	
08823-80010	LIQUIDO DE FRENOS DOT3 0.354L (12 oz)	2.00
17801-0C010	FILTRO DE AIRE	1.00
23390-0L041	ELEMENTO, FILTRO DE COMBUSTIBLE	1.00
90430-12031	EMPAQUE (TAPON DE DRENAJE DE DEPOSITO DE ACEITE)	1.00
90915-YZZG1	FILTRO DE ACEITE	1.00
MOC-10381	Limpiador de Frenos y Partes	1.00
PENNZOIL-80W90	PENNZOIL-80W90 LSD CUARTO	3.00
SHELL-15W40QT	SHELL RIMULA R3 X 15W-40 QT	8.00
SHELL-80W90QT	SHELL SPIRAX A 80W90 REG CUARTO	7.00

94-155-L
39,587

RECOMENDACIONES SEGÚN INSPECCIÓN
se recomienda limpieza del evaporador y quedo pendiente el cambio del luiquido de freno y cambio de luiquido de p/s

Firma del cliente _____

CITAS: 279-4500

RICARDO PÉREZ, S.A.
PENONOME
COMPROBANTE DE SERVICIO

ATENCION AL CLIENTE: 800-0050

N° 933

Cliente: 511-7765 - FCC CONSTRUCCION DE CENTROAMER		No.Orden: 3915	Marca: TOYOTA
Céd / Ruc: 409464-1-1106	F/Pago: Contado	Modelo: KUN25L-HRMDH HILUX	Recorrido km/hrs: 40256
C.S.: TALLER PLANTA	Asesor:	Serie: MR0FR22GX00691268	Motor: 2KD-5912703
O/C:	Contrato: 7711618	Placa: 813688	F. Venta: 28-dic-2012
Fecha Documento:31-oct-2013 7:50 pm			

Comentario del cliente

EM1 10:00 AM Mante 40 MIL KMS CON FILTRO DE COMBUSTIBLE CONTRATO CUENTA 7711618 SR. LEONARDO TORRES TEL 69837158 NADA ADICIONAL OFICIAL DE CUENTA JOSE DE LEON. 94-160-L

Comentario del Asesor de Servicio

Código	Descripción	Cantidad
0B1C23TM	SERVICIO DE 40,000 KM (TALLER MOVIL)	
08823-80010	LIQUIDO DE FRENOS DOT3 0.354L (12 oz)	2.00
17801-0C010	FILTRO DE AIRE	1.00
23390-0L041	ELEMENTO, FILTRO DE COMBUSTIBLE	1.00
36MOTUL-102815	15W40 1LT 4000 MOTION	7.00
90430-12031	EMPAQUE (TAPON DE DRENAJE DE DEPOSITO DE ACEITE)	1.00
90915-YZZG1	FILTRO DE ACEITE	1.00
ATF-DIII	ACEITE DE TRANSMISION AUTOMATICA EN 1/4 D-III	2.00
PENNZOIL-80W90	PENNZOIL-80W90 LSD CUARTO	3.00
SHELL-80W90QT	SHELL SPIRAX A 80W90 REG CUARTO	7.00
MOC-10381	LIMPIADOR DE FRENOS Y PARTES	1.00

94-160-L

40,256

RECOMENDACIONES SEGÚN INSPECCIÓN

Firma del cliente _____

RICARDO PÉREZ, S.A.
PENONOME
COMPROBANTE DE SERVICIO

CITAS: 279-4500
ATENCION AL CLIENTE: 800-0050

N° 959

Cliente: 511-7765 - FCC CONSTRUCCION DE CENTROAMER	No. Orden: 4082
N.I./ Ruc: 409464-1-1106	F/Pago: Contado
U.S.: TALLER PLANTA	Asesor: SABAS ORTEGA
O/C:	Contrato: [illegible]
Fecha Documento: 20-nov-2013 1:23 pm	

Marca: TOYOTA	
Modelo: KUN25L-HRMDH HILUX	Recorrido Km/hrs: 45,934
Serie: MR0FR22G300691083	Motor: 2KD-5907873
Placa: BT3689	F. Venta: 26-jun-2012

Comentarios del Cliente

EM1 10:30 AM.Mante 40.MIL.KMS CON FILTRO DE COMBUSTIBLE CONTRATO CLIENTA 77 1618 SR LEONARDO TORRES TEL 6983-7168 OFICIAL DE LA CUENTA JOSE DE LEON/NADA ADICIONAL / ESPERA EL AUTO - Servicios Adicionales: TIEMPO INDICADO POR EL SR SABAS

Comentarios del Asesor de Servicio

Código	Descripción	Cantidad		Precio	Descuento	Monto
Operaciones						
08823-23BF	SERVICIO DE 40,000 KM (BAHIA EXPRESS)		**	147.39	0.00	147.39
				Total:		**147.39**
Repuesto						
08823-80010	LIQUIDO DE FRENOS DOT3 0.354L (12 oz)	2.00		6.02	0.00	12.04
17801-0C010	FILTRO DE AIRE	1.00		41.23	0.00	41.23
23390-0L041	ELEMENTO, FILTRO DE COMBUSTIBLE	1.00		20.72	0.00	20.72
90430-12031	EMPAQUE (TAPON DE DRENAJE DE DEPOSITO DE ACEITE)	1.00		0.85	0.00	0.85
90915-YZZG1	FILTRO DE ACEITE	1.00		12.89	0.00	12.89
ATF-DIII	ACEITE DE TRANSMISION AUTOMATICA EN 1/4 D-I II	2.00		3.73	0.00	7.46
PENNZOIL-80W90	PENNZOIL-80W90 LSD CUARTO	3.00		8.75	0.00	26.25
SHELL-80W90QT	SHELL SPIRAX A 80W90 REG CUARTO	7.00		6.25	0.00	43.75
				Total:		**165.19**
Materiales						
MOC-10381	LIMPIADOR DE FRENOS Y PARTES	1.00	**	4.35	0.00	4.35
15W40-DELVAC-MX	LUBRICANTE 15W40 DELVAC MX MOBIL TOTE	8.00	**	6.45	0.00	51.60
				Total:		**55.95**

Total:	**368.53**
Descuento:	**0.00**
Subtotal Neto:	**368.53**
Itbms:	**0.00**
Total a Pagar:	**368.53**

** Descuento por Promoción

*Exento de I.T.B.M.

RECOMENDACIONES SEGÚN INSPECCIÓN

SERVICIO DE LOS 40,000KM. se le cambio el aceite de motor, filtro y sello, inspeccion, limpieza y ajuste de frenos, rotacion de ruedas, balnce y presion, se le cambio el liquido de frenos, de power stering, aceirte de trasmision y diferenciales cambiados, revision y engrase general. PROXIMO SERVICIO A LOS 45,000KM.. SE RECOMIENDA CITA PARA DIAGNOSTICO MONITOREO DE CONJUNTO DE EMBRAGUE, Y CAMBIO DEL FILTRO DE CABINA, DEBE CAMBIAR CORREA EXTERNA DEL MOTOR..

94-162-2

CITAS: 279-4500

RICAR DO PÉREZ, S.A.
P ENONOME
COMPROB ANTE DE SERVICIO

ATENCION AL CLIENTE: 800-0050

N° 980

Cliente: 511-7765 - FCC CONSTRUCCION DE CENTROAMER
Céd / Ruc: 409464-1-1106 F/Pago: Contado
Asesor: ALLER PLANTA
O/C: Contrato: 7711618
Fecha Documento:20-nov-2013 2:07 pm

No.Orden: 4085 Marca: TOYOTA
Modelo: KUN25L-HRMDH HILUX Recorrido km/hrs: 41979
Serie: MR0ER22GX00688595 Motor: 2KD-U02497A
Placa: 813679 F. Venta: 28-dic-2012

Comentario del cliente

EM 1 HORA 12:50 PM Mante 40 MIL KMS CON FILTRO DE COMBUSTIBLE CONTRATO CUENTA 771-1618 SR. LEONARDO TORRES TEL 6983-7158NADA ADICIONAL OFICIAL DE CUENTA JOSE DE LEON pick up 94-174. - Servicios Adicionales: TIEMPO AUT X SABAS.

Comentario del Asesor de Servicio

Código	Descripción	Cantidad
0B1C23C	SERVICIO DE 40,000 KM	
08823-80010	LIQUIDO DE FRENOS DOT3 0.354L (12 oz)	2.00
17801-0C010	FILTRO DE AIRE	1.00
23390-0L041	ELEMENTO, FILTRO DE COMBUSTIBLE	1.00
90430-12031	EMPAQUE (TAPON DE DRENAJE DE DEPOSITO DE ACEITE)	1.00
90915-YZZG1	FILTRO DE ACEITE	1.00
ATF-DIII	ACEITE DE TRANSMISION AUTOMATICA EN 1/4 D-III	2.00
PENNZOIL-80W90	PENNZOIL-80W90 LSD CUARTO	3.00
SHELL-80W90QT	SHELL SPIRAX A 80W90 REG CUARTO	7.00
MOC-10381	LIMPIADOR DE FRENOS Y PARTES	1.00
15W40-DELVAC-MX-T	LUBRICANTE 15W40 DELVAC MX MOBIL TOTE	8.00

94-174-2

RECOMENDACIONES SEGÚN INSPECCIÓN

SERVICIO DE LOS 40,000KM. se le cambio el aceite de motor, filtro y sello, inspeccion, ajuste y limpieza de frenos, rotacion y balance de ruedas.. presion de llantas, se le cambio el aceite de trasmision y diferenciales, liquido de power stering y liquido de frenos cambiado. se le cambio el filtro de aire de

Bandas 4 TACOS.

Firma del cliente Daniel D. Ordoñez 11-719 2166

Programa combio de cable esparkPor HWC.

CITAS: 279-4500

RICARDO PÉREZ, S.A.
PANONOME
CONSULTA PRELIMINAR DE SERVICIOS

ATENCION AL CLIENTE: 800-0050

Cliente: 511-7765 - FCC CONSTRUCCION DE CENTROAMER	F/Pago: Contado	No. Orden: 4106	Marca: TOYOTA
Cédula / Ruc: 409464-1-1106	Asesor: SABAS ORTEGA	Modelo: HZB50L-BGMSS COASTER	Recorrido Km/hrs: 15,815
TALLER PLANTA	Contrato:	Serie: JTGFB518601052896	Motor: 1HZ-0721141
O/C:		Placa: 763909	F. Venta: 27-feb-2013
Fecha Documento:			

Comentarios del Cliente

TEC 2 01:00 PM MANTENIMIENTO POR TIEMPO CONTRATO 7711673 SR. VICTOR TELLEZ 244-6060/6493-0665 OFICIAL JOSE DE LEON // NADA ADICIONAL. - Servicios Adicionales: AUTORIZADO POR SABAS

Comentarios del Asesor de Servicio

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Descuento	Monto
Operaciones					
0B1A93C	SERVICIO DE 15,000 KM		49.70	0.00	49.70
				Total:	49.70

Total:	49.70
Descuento:	0.00
Subtotal Neto:	49.70
Impuestos:	3.48
Total a Pagar:	53.18

** Descuento por Promoción

*Exento de I.T.B.M.

RECOMENDACIONES SEGÚN INSPECCIÓN

SE HIZO SERVICIO DE 15,000 KM, SE CAMBIO FILTRO DE AIRE DEL MOTOR, FILTRO DE COMBUSTIBLE, FILTRO DE ACEITE, REVISION GENERAL. SE DEJO LOS REPUESTOS CAMBIADOS EN AL AUTO. AL SERVICIO DE 20,000 KM NO SE CAMBIARA EL FILTRO DE AIRE. SE ANULARA ORDEN DE TRABAJO 3517 Y SE CARGARA AL 763910 AL SERVICIO DE 25,000 KM. NO SE LE CARGARA EL FILTRO DE AIRE AL 763910 EN EL SERVICIO DE 20,000 KM. YA QUE SE LE CAMBIO POR ERROR EN LA ORDEN 3517.

Walter Deras
2-713-732

98-06-L

CITAS: 279-4500 — P ENONOME — ATENCION AL CLIENTE: 800-0050

CONSULTA PRELIMINAR DE SERVICIOS

Cliente: 511-7765 - FCC CONSTRUCCION DE CENTROAMER		No. Orden: 3971	Marca: TOYOTA
Céd / Ruc: 409464-1-1106	F/Pago: Contado	Modelo: KUN25L-FRMDH HILUX	Recorrido Km/hrs: 44 974
S.S.: TALLER PLANTA	Asesor:	Serie: MR0DR22G700015464	Motor: 2KD-5972502
O/C:	Contrato:	Placa: AA4240	F. Venta: 25-abr-2013
Fe... Documento:			

Comentarios del Cliente

EM 1 HORA 01:50 PM MANTENIMIENTO DE 40 MIL KMS CON FILTRO DE C OMBUSTIBLE CONTRATO CUENTA 7711698 SR. LEONARDO TORRES TEL 6983-7158// NADA ADICIONAL// OFICIAL DE CUENTA JOSE DE LEON. 94-18 6 - Servicios Adicionales: CTE ESPERA TIEMPO CONSULTADO CON PEDRO

Comentarios del Asesor de Servicio

Código	Descripción	Cantidad		Precio	Descuento	Monto
Operaciones						
OB1C23BE	SERVICIO DE 40,000 KM (BAHIA EXPRESS)			181.70	0.00	181.70
				Total:		181.70
Repuesto						
08823-80010	LIQUIDO DE FRENOS DOT3 0.354L (12 oz)	2.00		7.34	2.20	14.68
23390-0L041	ELEMENTO, FILTRO DE COMBUSTIBLE	1.00		28.93	4.34	28.93
90430-12031	EMPAQUE (TAPON DE DRENAJE DE DEPOSITO DE..ACEITE)	1.00		1.12	0.17	1.12
90915-YZZG1	FILTRO DE ACEITE	1.00		15.89	2.38	15.89
ATF-DIII	ACEITE DE TRANSMISION AUTOMATICA EN 1/4 D-III	2.00		4.95	1.49	9.90
PENNZOIL-80W90	PENNZOIL-80W90 LSD CUARTO	3.00		9.91	4.46	29.73
SHELL-15W40QT	SHELL RIMULA R3 X 15W-40 QT	8.00		6.45	7.74	51.60
SHELL-80W90QT	SHELL SPIRAX A 80W90 REG CUARTO	7.00		9.91	10.41	69.37
				Total:		221.22
Materiales						
MOC-10381	LIMPIADOR DE FRENOS Y PARTES	1.00	**	3.70	0.00	3.70
				Total:		3.70

Total:	406.62
Descuento:	33.19
Subtotal Neto:	373.43
Impuestos:	26.14
Total a Pagar:	399.57

** Descuento por Promoción

*Exento de I.T.B.M.

RECOMENDACIONES SEGÚN INSPECCIÓN: Filtro de aire del motor no se cambio.
Filtro de cabina debe cambiar.
Llanta debe cambiar.
9/4/13